



Relatório Fotográfico – 03/2021

Realizado em 31/03/2021

REASSENTAMENTO

Frei Caneca, 302

**Fachada Principal – textura
concluída**



**Fachada Lateral do posto
Principal – textura em
andamento**

REASSENTAMENTO

Frei Caneca, 302

Primas de ventilação interno – Textura concluída e colocação de fechamentos de visita de ar condicionado em andamento



REASSENTAMENTO Frei Caneca, 302

**Instalação de tubulação de Gás em
andamento: interna dos apartamentos
e Medidores na área comum.**



REASSENTAMENTO

Frei Caneca, 302

**Impermeabilização na cobertura:
Proteção mecânica em
andamento**



REASSENTAMENTO

Frei Caneca, 335

Fachada Principal: Textura concluída

Fachada Lateral: Textura em andamento



REASSENTAMENTO Frei Caneca, 335

**Fachada Lateral: Textura concluída e
fechamentos das visitas de Ar
condicionado em andamento.**




REASSENTAMENTO

Frei Caneca, 335

Apartamentos: Em fase de terminalidade dos acabamentos internos.



BASE DA GUARDA MUNICIPAL



Fachadas Principal e Lateral: Texturas em andamento.



BASE DA GUARDA MUNICIPAL



Ar condicionado: Instalação das unidades condensadoras nos escritórios.



BASE DA GUARDA MUNICIPAL



Ar condicionado: Instalação de unidades condensadoras nos escritórios e sala de TI

